



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань

/ Т.А. Осипова /
подпись Ф. И.О.
06 20 16 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от « 23 » июня 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

4460028, Самарская область, г. Сызрань, пр.50 лет Октября, д. 20, тел/факс 8(8464)352208, e-mail: school4syzran@mail.ru

Директор: Осипова Татьяна Алексеевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Сызрань

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 623 учащихся / 623 (федеральная, областная, муниципальная)

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 4 этажа. Материал несущих конструкций : железобетон, кирпич, бетон .Лестниц-железобетон.

7. Количество и назначение входов 8 (1 парадный, 7 запасных)

8. Год постройки 1975

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400м;300 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутное такси, автобус № 1,5, 10,12, 13, 15, 35,65 ост. «Свято-Троицкий храм»; «ул. Королева»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	есть	Съезды с уклоном более 10%
			есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,15м;1,0; 1,43	К, О		три калитки
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О		

Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,15 м	К, С, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	есть	К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,22м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,11м	К		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С		
Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-			(на территории учебных заведений запрещена)
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Объем					

продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница		-			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,2 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		

Пандус на рельефе			нет			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8 \text{ м}$	-		К		
Уклон	$\leq 8 \%$	-		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	$0,65 - 0,75 \text{ м}$	-		К		
- на высоте (верхний поручень)	$0,85 - 0,95 \text{ м}$	-		К, О		
- расстояние между поручнями	$0,9 - 1,0 \text{ м}$	-		К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-		К, О		
Длина марша пандуса	$\leq 9 \text{ м}$	-		К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5 \text{ м}$	-		К, О		
Разворотные площадки:		-				
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-		К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-		К		
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет		К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,8 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,7x20,0 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	3,7x21,5	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С		

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	есть	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,47; 0,78, 1,20	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04	О, С		
Пандус наружный	наличие	есть			
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,5м	К		
Уклон	≤ 8%		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,8	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	есть	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	есть	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,10	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,94	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с	> 0,3 м		К, О		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	есть	С		кнопка вызова
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	6,2x1,8 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р, А	К, О		автоматический привод для закрывания дверей
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,90 м	К, О		при открывании обеих створок 1,80
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,025-0,03м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			Не предусмотрена

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
Пандус переносной	наличие	-	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	6,2 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		

Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г, С		тактильная лента в коридоре , круги на дверях
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
Тактильная схема	наличие	нет	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже		-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		

уклон	$\leq 8 \%$	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
Лифт пассажирский	наличие	нет	установка		
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К		
- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$		К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		

	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1, 06м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	4,3 м	К		

	(стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)					
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

Санузел для инвалидов	наличие	есть	К		
Знак доступности помещения	наличие	есть	К		
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С		
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9; 1,10	К, О		две двери
Открывание дверей	наружное	да			
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С		
Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 шт.	К, О		
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,10	К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	1,80x1,47	К		
- опорные поручни	наличие	есть	К, О		
в т.ч. откидные	наличие	есть	К		
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	есть, без поручней	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,75 без поручней	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной	-	К		

	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	кнопка вызова	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		

маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		Не предусмотрены основной деятельностью
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		Не предусмотрены основной деятельностью
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		Не предусмотрены основной деятельностью
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		Не предусмотрены основной деятельностью
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		Не предусмотрены основной деятельностью
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		Не предусмотрены основной деятельностью
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		Не предусмотрены основной деятельностью

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – ДУ (доступен условно)

Так как: 1. Пути движения к объекту нуждаются в реконструкции (пешеходные дорожки не соответствуют техническим характеристикам); 2. Зона, прилегающая к объекту: нет знаков направления движения. 3. Входная группа: отсутствуют: тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы. 4. Пути движения: нет специальных указателей направления движения, навесное оборудование не установлено. 5. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не подключено оборудование с подключением слухового аппарата. 6. Санитарно-бытовая зона: отсутствует тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью. Отсутствие поручней у раковины 7. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа.

Председатель комиссии:
Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань



Т.А. Осипова

Члены комиссии:
Зам. директора по УВР



О.Н. Каменская

Зам. директора по АХЧ



Т.К. Краснова

Председатель городской общественной
организации инвалидов ВОИ



Т.А. Байкина