

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань

Осипова

/ Т.А. Осипова

подпись

Ф. И.О.

« 10 »

10

20 19 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 10 » 10 2019 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области, структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад № 56»

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр.50 лет Октября, д.20, тел/факс 88464352208, e-mail: school4syzran@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта)

Директор: Осипова Татьяна Алексеевна

(полное юридическое наименование объекта)

Фактический адрес: 446029, Самарская, г. Сызрань, пр. Королева, д.7А, тел 88464354230

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Сызрань
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 146 воспитанников/ 146
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, двухэтажное, Базовый материал несущих конструкций: бутовый камень, кирпич. Лестниц: железобетон
7. Количество и назначение входов 16(1 парадный, 15-запасных)
8. Год постройки 1980

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|--|------|--|------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | 100 м | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | Автобус, маршрутное такси №28,27,35,65(остановка «Сбербанк») | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | есть | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | нет |
| Перепады высоты на пути движения | нет | Съезды с уклоном более 10% | есть |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | есть | Поручни на пандусах | есть |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Вход на территорию: (при наличии ограждения) | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | ≥ 1,2 м | 1,05 м | К, О | | Ворота, калитка |
| | Информация об объекте | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных | ≤ 0,025 м | 0,003 м | К, С, О | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------|---|-----------|--|
| площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | | | | | | |
| Высоту бордюров по краям пешеходных путей | $\geq 0,05$ м | 0,14 м | К, С, О | | | |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | $\geq 0,8$ м | нет | С | Установка тактильной полосы на путях следования МГН | | |
| Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С | | | |
| Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | есть | К, О, С | соответствует | | |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание: | | | | | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | $\geq 2,0$ м | 1,36м | К | В пределах нормы | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м | есть | К | - | | |
| Указатели направления движения | наличие | есть | К, Г | | | |
| Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | С | | | |
| Места отдыха | наличие | - | К, О | - | | |
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | - | | - | запрещена | |
| Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | 30 м | К, О | - | | |
| Количество машина-мест для инвалидов | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) | - | К | - | | |
| Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на | наличие | - | К | - | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------|------|------------------|--|
| | высоте не менее 1,5 м | | | | | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | - | К | - | |
| | Съезд с тротуара на проезжую часть: | | есть | | - | |
| | Угол уклона | ≤1:12 | - | К | - | |
| | Ширина | ≥ 1,0 м | - | К | - | |
| | Высота бортового камня | ≤0,015 м | - | К | - | |
| | Открытая лестница | | нет | | Не предусмотрена | |
| | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | ≥ 1,35 м | - | О, С | - | |
| | Марш лестницы | 3-12 ступеней | - | О, С | - | |
| | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | - | О, С | - | |
| | Ширина поступей | 0,35 - 0,4 м | - | О, С | - | |
| | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | нет | О, С | - | |
| | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие | нет | С | - | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - | |
| | Расстояние между поручнями | ≥ 1,0 м | - | О, С | - | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | - | О, С | - | |
| | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м | - | О, С | - | |
| | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8 – 0,9 м | - | С | - | |
| | Пандус на рельефе | | нет | | Не предусмотрен | |
| | Высота подъема одного марша | ≤0,8 м | | К | - | |
| | Уклон | ≤8 % | - | К | - | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | - | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м | - | К | - | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | - | К, О | - | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------|---|--|
| - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | - | К, О | - | |
| - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | ≥ 0,3 м | - | К, О | | |
| Длина марша пандуса | ≤ 9 м | - | К, О | - | |
| Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | нет | К, О | - | |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | - | К, О | - | |
| Разворотные площадки: | | - | | - | |
| - верхнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | - | К | - | |
| - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 x 1,5 м | - | К | - | |
| - нижнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | - | К | - | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | - | |
| Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | нет | К, О | - | |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| | Высота площадки | м | 0,22 м | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 2,4x3,2 м | К | соответствует | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | есть | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки | наличие | есть | К, О, С | Не требуются | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------|---------|----------------------------------|--|
| | более 45 см | | | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | есть | К, О, С | соответствуют | |
| | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | есть | К, О, С | | |
| | Навес | наличие | есть | К, О | соответствует | |
| | Водоотвод | наличие | нет | К, О, С | установка | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | ≥ 1,0 м | нет | К | | |
| | Информация об объекте | наличие | нет | Г | установка | |
| | Лестница наружная | наличие | да | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | да | О, С | соответствуют | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина) | 0,6 м | нет | С | установка | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | С | соответствует | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | установка | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | нет | О, С | Не требуется | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | есть | О, С | - | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | - | О, С | - | |
| | - горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | <0,3 м | О, С | | |
| | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | - | О, С | - | |
| | Пандус наружный | наличие | есть | | Приобретение переносного пандуса | |
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | - | К | | |
| | Уклон | ≤ 8% | - | К | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | ≤ 0,8 м | - | К | - | |
| | Колесоотбойники по продольным краям | наличие | нет | К, О | - | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------|---------------|--|
| | маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | |
| | Разворотные площадки: | | - | | | |
| | - при въезде на пандус | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | - | К | | |
| | - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | - | К | | |
| | - промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | - | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | | |
| | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | - | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | - | К | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | - | К, О | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3 \text{ м}$ | - | К, О | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | - | К, О | | |
| | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | Не требуется | |
| | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | С | - | |
| | Тамбур | | | | | |
| | Габариты: глубина X ширина | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м | 1,4x3,0 м | К | - | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | соответствует | |
| | - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2 \text{ м}$ | 0,9 м (1,2 м) | К, О | соответствует | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | $\leq 0,014 \text{ м}$ | 0,003 м | К | соответствует | |
| | | | | | | |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | есть | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | С | - | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | есть | О, С | - | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | | О, С | - | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | - | О, С | - | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | установка | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | - | | - | |
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | 1,5 м | К | - | |
| | Уклон | ≤ 8% | - | К | - | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | есть | К | - | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | ≥ 1,5 x 1,5 м | нет | К | - | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | - | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | - | К | - | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | - | О | - | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | - | К | - | |
| | Пандус переносной | наличие | нет | К | - | |
| | Подъемник для инвалидов: | | | | | |
| | - стационарный | наличие | нет | К | - | - |
| | - мобильный | наличие | - | К | - | - |
| | Коридоры/холлы | | | | | |
| | Ширина полосы движения | ≥ 1,2 м | 1,4 м | К | соответствует | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|
| Разворотные площадки | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | есть | К | - | |
| Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | К, Г | | |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | К, Г | - | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | Установка речевого маяка | |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | - | |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | - | |
| Тактильная схема | наличие | есть | С | - | |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | - | К, О, С, Г | Не предусмотрены проектом | |
| - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | $\geq 1 \text{ на этаж}$ | - | О | - | |
| - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | $\geq 1 \text{ на этаж}$ | - | К | - | |
| Навесное оборудование , выступ в зону движения | $\leq 0,1 \text{ м}$ | нет | С | - | |
| Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | есть | С | - | |
| Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | 0,07 м | | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | установка | |
| Контрастная маркировка | наличие | нет | С | нанесение | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | установка | |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | установка | |
| Пандус внутренний на этаже | | есть | | - | |
| Ширина марша | $\geq 1,0 \text{ м}$ | - | К | | |
| Уклон | $\leq 8 \%$ | - | К | - | |
| Колесоотбойники по продольным краям | наличие | - | К | - | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | - | К | - | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | - | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | - | К | - | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | - | О | - | |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | - | С | Не предусмотрена проектом | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С | - | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | - | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | - | О, С | - | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | | О, С | - | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | | О, С | - | |
| | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | - | С | - | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | |
| | Лифт пассажирский | наличие | нет | | Не предусмотрен проектом | |
| | Кабина: | | - | | | |
| | - габариты (глубина x ширина) | $\geq 1,5 \times 1,7$ м | - | К | - | |
| | - ширина дверного проема | $\geq 0,95$ м | - | К | - | |
| | - Поручни | наличие | - | О | - | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | - | Г, С | - | |
| | Знак доступности | наличие | - | К | - | |
| | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | - | К, Г | - | |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) | | | | | | |
| № помещ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, | Фактическая величина, | Категория для которых | Рекомендуемые мероприятия по | Примечание |

| ений по плану БТИ | | установленный для инвалидов | наличие | установлен норматив | адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | |
|---|---|-----------------------------|---------|---------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обслуживание через окно/прилавок | | | | | Не предусмотрен по проекту |
| | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | - | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | ≥ 1,5 м | | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |
| | Обслуживание в кабинете № | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | ≥ 0,9 м | 0,85 м | К | | |
| | Высота порога | ≤ 0,025 м | нет | К | - | |
| | Информация тактильная | наличие | есть | С | - | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | К, О, С, Г | Нанести на кабинет контрастную маркировку | |
| | - размещение на высоте | ≤ 1,8 м | - | К | - | |
| | -высота прописных букв | ≥ 0,025 м | - | С | - | |
| | Габариты зоны сидения-глубина | ≥ 1,2 м | - | О | - | |
| | Зона для кресла-коляски | ≥ 1,5 x 1,5 м | - | К | - | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | 0,56 м | К, О | - | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | |
| | Обслуживание с перемещением № | | | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | ≥ 1,2 м | 1,85 м | К | | |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | 1,47 м | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
| | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | | | | | |
| | Ширина x глубина | ≥ 1,6 x 1,8 м | | К | | |

| | Место для сидения | наличие | | О | | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2 \%$ | | К | | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2 \text{ м}$ | | К | | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | ≥ 2 | | Г | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | | К | | |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для инвалидов | наличие | есть | | - | |
| | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | нанесение | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | нанесение | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | Открывание дверей | наружное | да | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | $0,3 \text{ м}$ | нет | С | нанесение | |
| | Количество кабинок | $\geq 1 \text{ шт.}$ | | К, О | | |
| | • ширина дверного проема | $\geq 0,9 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | • габариты (минимальные глубина X ширина) | $\geq 1,8 \times 1,65 \text{ м}$ | | К | | |
| | - опорные поручни | наличие | есть | К, О | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|---------|----------------------------|--|
| | в т.ч. откидные | наличие | есть | К | | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет | К | установка | |
| | Размеры универсальной кабины | $\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$ | | | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | $\geq 0,75 \text{ м}$ | | К | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка | |
| | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | | К, О | | |
| | Раковина: с опорным поручнем | наличие | есть | К, О | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$ | | К | | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м | нет | К, О | | |
| | | наличие | | | | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | $\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы | нет | К | установка | |
| | Габариты поддона (трапа) | $\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина | $\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$ | | К, О | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | | С | | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие | нет | К, О, С | Установка тревожной кнопки | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат | | | | | | |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | Нанесение надписей и | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----|------------|---|---|
| | | | | | пиктограмм | |
| | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | Нанесение надписей | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | Нанесение пиктограмм и указателей | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | установка | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | С | нанесение | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | Нанести тактильные средства информации на ручки и двери кабинета | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | | |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | Нанести тактильные средства информации на ручки и двери помещения | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | нет | Г | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными | Наличие | нет | С, Г | | Не |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----|------------|--|---|
| | тактильными клавишами | (не менее 1шт) | | | | предусмотрены основной деятельностью |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | | Не предусмотрены основной деятельностью |
| | | | | | | |

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности –ВНД (_ временно недоступен)

Так как: 1. Пути движения к объекту к объекту нуждаются в реконструкции (пешеходные дорожки не соответствуют техническим характеристикам); 2. Зона, прилегающая к объекту: нет знаков направления движения. 3.. Входная группа: отсутствуют: тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, перила не установлены.

4. Пути движения: отсутствуют тактильные полосы, на первой и последней ступени лестницы, нет специальных указателей направления движения, навесное оборудование не установлено, нет переносного пандуса. 5. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не подключено оборудование с подключением слухового аппарата. 6. Санитарно-бытовая зона: отсутствуют санузлы для МГН, имеющиеся помещения не соответствует ТСП. 7. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства



информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа.

Комиссия:

Председатель комиссии – директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань

Члена комиссии: - руководитель СП «Детский сад № 56»
- заведующий хозяйством
- председатель городской общественной
организации инвалидов Всероссийское
общество инвалидов (по согласованию)

 Т.А. Осипова

 Н.В. Сударева
 И.Н. Самсонова

Т.А. Байкина